



KONTROLA SPRÁVNOSTI POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ O VÝŠKOVÉM NAPOJENÍ- ROSTOKLATY

Napsal uživatel Nováková Radka dne 2 Srpen, 2013 - 12:20.

Vyskytly se případy, že po výškovém zaměření gravitačního nátoky, bylo zjištěno, že majitel uvedl údaj, který neodpovídá skutečnosti.

V několika případech nebyl nalezen odtok z domu a pracovalo se s údajem vlastníka nemovitosti.

Ve vlastním zájmu si překontrolujte (odkopejte odtok z domu) skutečnou výšku napojení a údaj porovnejte s uvedeným údajem v soupise pro výrobu šachty (údaj uprostřed kolečka). Pokud zjistíte větší hloubku než je uvedena v soupise je nutné neprodleně informovat stavbyvedoucího či starostku.

Soupis je připraven k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

El. příloha - název = č.p.

přílohy budou doplňovány

Příloha	Velikost
 7_9_82_162_15.pdf	343.83 KB
 14_12_20.pdf	333.4 KB
 17_16_42_18_150.pdf	334.19 KB
 21_25_2_4_47_6.pdf	346.37 KB
 26_35_28_33_30_34.pdf	341.48 KB
 41_105_54_133_137_77.pdf	342.33 KB
 52_114_109_100_81.pdf	359.78 KB
 78_46_49.pdf	368.13 KB
 78_46_49_39_79.pdf	340.84 KB
 92_23_88_kabiny_75.pdf	362.09 KB
 98_95_91_89_152.pdf	360.97 KB
 112_121_37_24_38.pdf	363.24 KB
 119_103_47_62_5_140.pdf	341.14 KB
 135_107_135_110_poz_47-15.pdf	374.77 KB
 142_36_3_70_69_poz21-1.pdf	344.67 KB
 156_128_122_99_102_123.pdf	155.35 KB
 32_p433_58_51_96_97.pdf	861.85 KB
 68_p455_61_130_21_25.pdf	807.21 KB
 74_104_40_64_65_71.pdf	857.91 KB
 93_80_73_125_84_145.pdf	848.35 KB
 129_77_56_59_57_60.pdf	866.56 KB
	858.97 KB



Příloha

Velikost

[136_94_22_31_124_90.pdf](#)

URL

zdroje: <http://www.rostoklaty.cz/content/kontrola-spravnosti-poskytnutych-udaju-o-vyskovem-napojeni-rostoklaty>